



CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Sede legale e recapito postale:
44121 Ferrara - Via Borgo dei Leoni 28 - C.F. 93076450381
web: www.bonificaferrara.it - e-mail: info@bonificaferrara.it
pec: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it

aderente all' 
Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigie

Presidenza, Direzione Generale, Area Amministrativa: 44121 Ferrara Via Borgo dei Leoni, 28 tel. 0532 218211 fax 0532 211402
Area Tecnica, Area Servizi Generali: 44121 Ferrara Via Mentana 3/7 - tel. 0532 218111 fax 0532 218150

Area Servizi Generali - Sezione Appalti e Contratti

44121 Via Mentana, 7 - tel. 0532 218121/2/3/4 - fax 0532 218166 - e-mail roberto.giacometti@bonificaferrara.it

Opere di competenza del Consorzio e della Regione Emilia-Romagna.
Interventi di restauro e risanamento conservativo di Palazzo Naselli Crispi,
sede del Consorzio sita a Ferrara in Via Borgo dei Leoni 28.
CUP J72I13000160009. CIG 710057295F.

ISTANZE, QUESITI E RELATIVE RISPOSTE PUBBLICATI SUL SITO WEB DEL CONSORZIO

QUESITO 7

18 SET. 2017

pubblicato in data

L'Impresa XYZ chiede **se sia possibile posizionare la gru di cantiere all'interno della "CORTE INTERNA"**, oppure se vi sono restrizioni al riguardo, non riscontrate tra la documentazione di gara.

* * * * *

Innanzitutto, poiché l'edificio presenta due aree cortilive, giova precisare che **si intende per "CORTE INTERNA" quella monumentale a cui si accede dall'entrata principale di Via Borgo dei Leoni 28.**

Ciò premesso, la risposta è **no, non è possibile posizionare la gru di cantiere all'interno della corte monumentale.**

In particolare, **la suddetta ipotesi è stata valutata ed accantonata già in fase progettuale** in relazione ai seguenti aspetti:

- la difficoltà di installazione;
- l'importanza architettonica della corte monumentale ideata da Girolamo da Carpi con presenza di modellati architettonici in aggetto e materiali che per loro natura e vetustà sono particolarmente vulnerabili e delicati;
- la pavimentazione interna in blocchi di trachite e cotto da mantenere.

L'esclusione a priori di tale possibilità non ha conseguentemente reso necessario valutare ulteriori restrizioni legate ad un pronunciamento ed alla successiva autorizzazione della competente Soprintendenza, né a possibili caratteristiche meccaniche fondali non idonee, associate alla pavimentazione, al terreno o alla presenza di vuoti nel sottosuolo.

Poiché si ritiene che l'argomento possa essere di interesse generale, la presente risposta **viene pubblicata sul sito web** istituzionale del Consorzio.



il Direttore Generale
Presidente della Commissione di gara
(Dott. Ing. Riccardo Roversi)