



CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

C.F. 93076450381

Sede legale: 44121 Ferrara - Via Borgo dei Leoni 28 Recapito postale provvisorio: 44121 Ferrara - Via De' Romei 7 web: www.bonificaferrara.it - e-mail: info@bonificaferrara.it PEC: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it

aderente all'

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSORZI GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E ACQUE IRRIGUE

Prot. (vedasi segnatura)

Ferrara, lì

Settore Sicurezza e Ambiente

Sezione Adempimenti Ambientali

Via Mentana 7 – 44121 Ferrara

Telefono 0532 218128 - Fax 218150

barbara.guzzon@bonificaferrara.it

GB/qb

TIPO CORRISPONDENZA PEC e MAIL

Oggetto: segnalazione del Sig. Pregnolato Paolo di moria ittica in atto nel canale Condotto Roverselle 2º Ramo, Strada Provinciale 68, nº civico 81

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE
protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it

e p.c. stacp.fe@postacert.regione.emilia-romagna.it

claudio.castagnoli@provincia.fe.it

carla.negretti@regione.emilia-romagna.it

paolo.francesconi@provincia.fe.it

Sulla base della segnalazione del Sig. Pregnolato Paolo alla Polizia Provinciale di Ferrara, lo scrivente Consorzio ha eseguito un immediato sopralluogo lungo il Canale Condotto Roverselle 2° Ramo, in loc. Maiero, nel punto indicato e definito interessato da moria ittica.

L'ambito in questione è caratterizzato da una serie di tombinamenti all'interno dei quali ed in loro immediata prossimità permane un certo invaso d'acqua: qui i pesci si sono radunati, adottando il tipico comportamento di entrata ed uscita dalle tubazioni.

Non esiste pertanto moria, quanto una possibile difficoltà che non può tuttavia essere superata, né risolta con il recupero per gli evidenti problemi di sicurezza degli operatori.

Direzione Generale - Area Amministrativa

Presidenza - Area Tecnica

44121 Ferrara Via de' Romei 7 - tel. 0532 218211 fax 0532 211402

44121 Ferrara Via Mentana 3/7 - tel. 0532 218111 fax 0532 218150







Tale problematica è ben nota in tutti i frequenti casi di tombinamenti, ponti, botti-sifone, condotte circolari o scatolari che incidono sui canali. Nel sopralluogo eseguito sono state scattate le seguenti fotografie che testimoniano lo stato dei luoghi e l'assenza di pesci morti.





Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si inviano distinti saluti.



